Commune : **SAINT-MARTIN** | Rivière : **L' Océan Atlantique**

Grand-Case - R DU CIMETIERE #2

Commentaires : Collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : Cer_IRMA_S_74 **Date de mise à jour :** 05/02/2018
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site – Auteur : Cerema

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -63.06450400 / Y: 18.09922700
(RRAF 91)UTM 20N X: 493175.27 / Y: 2001164.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -63.064504 / Y: 18.099227
Code Hydro: _OATLANT **Rive de référence:** Non renseigné

6 Septembre 2017

Altitude calculée de l'eau : **2.56 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cyclone Irma - Trace - mur extérieur depuis dalle carrelée - Fiabilité : bonne

GÉNÉRAL

Code : Cer_IRMA_R_74_1 **Date de mise à jour :** 03/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA MISSION IRMA 2 - 15/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA

CEREMA MISSION IRMA 2 - 14/10/2017

Méthode : Méthode combinée
Organisme : CEREMA
Commentaires sur le nivellement : Système altimétrique : IGN 1988 SM
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : dalle carrelée
Système altimétrique : Système local - hauteur relative
Altitude de la référence (en m) : 1.960 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.56 m