Commune :

Rivière : **L' Océan Atlantique**

Terres Basses - R BAIE AUX PRUNES - coté mer

Commentaires : Collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : Cer_IRMA_S_38 **Date de mise à jour :** 05/02/2018
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site – Auteur : Cerema

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -63.15193200 / Y: 18.06152400
(RRAF 91)UTM 20N X: 483921.65 / Y: 1996998.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -63.151932 / Y: 18.061524
Code Hydro: _OATLANT **Rive de référence:** Non renseigné

6 Septembre 2017

Altitude calculée de l'eau : **3.12 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cyclone Irma - Passage d'eau - Incertain - Mur de haut de plage - Fiabilité : bonne

GÉNÉRAL

Code : Cer_IRMA_R_38_1 **Date de mise à jour :** 12/04/2022
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue de la PHE – Auteur : Cerema

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA MISSION IRMA 2 - 15/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA

CEREMA MISSION IRMA 2 - 08/10/2017

Méthode : Méthode combinée
Organisme : CEREMA
Commentaires sur le nivellement : Système altimétrique : IGN 1988 SM
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : Système local - hauteur relative
Altitude de la référence (en m) : 3.120 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.12 m