Commune : **AIGUES-VIVES**

# Le Village - Façade de garage

**Commentaires :** Ruisseau du Réal

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** DDTM_MV_23 **Date de mise à jour :** 15/03/2018
**Auteur :** DDTM 11



Mur façade de garage

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.53470850 / Y: 43.23032100
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 662176.9 / Y: 6236902.52
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.5347085 / Y: 43.230321

## 12 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **59.71 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires :** Ruisseau du Réal

## GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11_MV_23 **Date de mise à jour :** 15/03/2018
**Auteur :** DDTM 11

Mur de façade garage

## MARQUE

## ENQUÊTE DDE - 20/05/2000

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 57.910 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.800 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.71