Commune : **MARSEILLETTE**

Sainte Marie

Commentaires : Etang de Marseillette

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_MV_46 **Date de mise à jour :** 26/03/2018
Auteur : DDTM 11



Mur de façade de maison

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.56201690 / Y: 43.21127100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664385 / Y: 6234772.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5620169 / Y: 43.211271

12 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **54.79 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Niveau du Robinet d'eau

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_MV_46 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

Mur de façade de maison - niveau du robinet d'eau

MARQUE

ENQUÊTE DDE DU 10/11/2000 - 26/03/2018

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.390 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.79