Commune :

Anse de la Grande Saline #1

Rivière : **L' Océan Atlantique**

Commentaires : Collectivité d'outre-mer française de Saint-Barthélémy

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : Cer_IRMA_S_260 **Date de mise à jour :** 05/04/2018
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site – Auteur : Cerema et témoignages

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -62.82404400 / Y: 17.88848470
(RRAF 91)UTM 20N X: 518638.86 / Y: 1977856.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -62.824044 / Y: 17.8884847
Code Hydro: _OATLANT **Rive de référence:** Non renseigné

6 Septembre 2017

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cyclone Irma - Laisse de mer - Nombreuses laisses de mer montrant un passage d'eau vers la Saline. - Fiabilité : bonne

GÉNÉRAL

Code : Cer_IRMA_R_260_1 **Date de mise à jour :** 25/04/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue de la PHE – Auteur : Cerema et témoignages

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA MISSION IRMA ST-BARTH - 24/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA