Commune : **SAINT-MARTIN-DE-RE**

Rue de Sully

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804092426 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : Communaute de Communes Ile de Re



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.36836650 / Y: 46.20455620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 363347.72 / Y: 6576504.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3683665 / Y: 46.2045562

28 Février 2010

Altitude calculée de l'eau : **4.15 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804092816 **Date de mise à jour :** 26/11/2018
Auteur : Communaute de Communes Ile de Re

Repère Xynthia - Rue de Sully

MARQUE

Texte : Xynthia 2010
Visibilité : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ILE DE RÉ - 19/02/2015

Type de repérage : Autre

NIVELLEMENT INITIAL - 19/02/2015

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé par un géomètre expert.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 4.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.15 m