Commune : **PONT-L'EVEQUE** | Rivière : **L' Yvie**

Sol Pavé devant le 7 rue aux Prêtres.

Commentaires : Sol Pavé devant la maison au Croisement de la rue aux Prêtres et de la rue Vieille.
Surtout impacté par des ruissellements et la saturation des réseaux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201804170456 **Date de mise à jour :** 03/10/2022
Auteur : Ghubert



Croisement de la rue aux Prêtres et de la rue Vieille (Photo: SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18100102 / Y: 49.28492100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494903.73 / Y: 6913138.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.181001 / Y: 49.284921
Code Hydro: I0399000 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **9.725 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Bonne fiabilité de la laisse de crue.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804171106 **Date de mise à jour :** 27/06/2018
Auteur : Ghubert

Niveau d'eau a atteint la deuxième pierre du secteur pavé devant le seuil de la porte (Photo: DST Pont-l'Evêque)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DST DE PONT-L'EVÊQUE - 22/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Services Techniques de Pont-l'Evêque

CAMPAGNE DE TERRAIN DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT. LES COTES INDIQUÉES LE SONT À TITRE INDICATIF. - 12/04/2018

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Nivellement effectué à partir de la photographie fournie par les services techniques de Pont-l'Evêque.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.725 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.725 m