Commune : **CANET**

La domèque

Commentaires : Cours d'eau Le Lirou

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_ORBIEL_39 **Date de mise à jour :** 25/05/2018
Auteur : DDTM 11



Angle gauche du coffret

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.82518790 / Y: 43.21438700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 685785.7 / Y: 6235035.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8251879 / Y: 43.214387

14 Février 2017

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cours d'eau Le Lirou
28cm au dessus de l'embase bétonnée à l'angle gauche du coffret

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_ORBIEL_39 **Date de mise à jour :** 17/05/2018
Auteur : DDTM 11

Angle gauche du coffret

MARQUE

ENQUÊTE DDTM/SPRISR - 22/02/2017

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m