Commune : **BELCASTEL** | Rivière : **L' Aveyron**

Rive droite en bordure de chemin, parcelle cadastrale n°21

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_218 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33429470 / Y: 44.38714580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646969.56 / Y: 6365568.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3342947 / Y: 44.3871458
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Chemin d'accès au seuil Débris végétaux pris sur des fils barbelés au niveau du portail d'une propriété privée, hauteur par rapport au sol : 42,3 cm.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_218_1 **Date de mise à jour :** 26/07/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN