Commune : **NAJAC** | Rivière : **L' Aveyron**

Berge en rive droite en aval du pont, parcelle cadastrale n°3.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_361 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97163580 / Y: 44.22113640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617841.12 / Y: 6347437.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9716358 / Y: 44.2211364
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : berge enherbée face au camping proche du pont La limite des feuilles déposées au sol et de la zone qui en est dépourvue marque la ligne de PHE pour cette crue face au camping de Najac à l'aval du pont routier.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_361_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN