Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR** | Rivière : **Le Viaur**

Limite de parcelle cadastrale n°1349 et n°1348

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_410 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36507370 / Y: 44.12365510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649186 / Y: 6336276.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3650737 / Y: 44.1236551
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux déposés sur le chemin d'accès à la berge à l'aval du pont.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_410_1 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN