Commune : **COLLIOURE** | Rivière : **Le Ravaner**

Rue du Correc del Cadenissa

Commentaires : Cours d'eau : Le Douy / confluence avec le Correc del Cadenissa.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201807313639_1 **Date de mise à jour :** 05/10/2018
Auteur : DDTM 66



vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08125280 / Y: 42.52603600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706685.59 / Y: 6158474.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0812528 / Y: 42.526036
Code Hydro: Y0110500 **Rive de référence:** Non renseigné

29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Porte d'entrée du centre culturel. Repère marqué sur le mur côté droit de la porte d'entrée.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807133617 **Date de mise à jour :** 21/04/2020
Auteur : DDTM 66

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.930 m