Commune : **BANYULS-SUR-MER**

Place du marché

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201807203723 **Date de mise à jour :** 31/07/2018
Auteur : DDTM 66



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.12584345 / Y: 42.48191950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 710362.39 / Y: 6153571.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1258435 / Y: 42.4819195

19 Novembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **4.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807203906 **Date de mise à jour :** 21/04/2020
Auteur : DDTM 66

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 25/11/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2011 - 25/11/2011

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 3.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.35