Commune : **BANYULS-SUR-MER**

Avenue du Puig del Mas

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201807231943 **Date de mise à jour :** 31/07/2018
Auteur : DDTM 66



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.12722348 / Y: 42.48079120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 710476.23 / Y: 6153446.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1272235 / Y: 42.4807912

25 Novembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **2.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807232307 **Date de mise à jour :** 21/04/2020
Auteur : DDTM 66

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 25/11/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2011 - 25/11/2011

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 2.500 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.72 m