Commune : **NONANCOURT** | Rivière : **L' Avre**

En aval du Pont-Vert, départ de la promenade d'Earls Colne (voie verte cyclable)

Commentaires : Emplacement de l'ancienne échelle SAC

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201807240104 **Date de mise à jour :** 24/07/2018
Auteur : SPC.SACN



Départ de la promenade en aval du Pont-Vert (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.20048890 / Y: 48.76880000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567752.1 / Y: 6853584.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2004889 / Y: 48.7688
Code Hydro: H42-0400 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Selon un témoin qui passe quotidiennement à proximité du site, l'eau est montée au maximum au ras de l'ouvrage béton en rive gauche

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807245532 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC.SACN

Ouvrage béton à l'aval du Pont-Vert (photo SIVA)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands