Commune : **VILLALIER** | Rivière : **L' Orbiel**

Hangar agricole bas de la propriété

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_SPRISR_orb8 **Date de mise à jour :** 03/09/2018
Auteur : DDTM 11



Mur de hangar

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.42916800 / Y: 43.24149000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653606.72 / Y: 6238200.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.429168 / Y: 43.24149
Code Hydro: Y1410500 **Rive de référence:**

14 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **97.93 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Traces de limons doublé de marquage de peinture sur les murs du hangar agricole situé en bas de la propriété.
Repère représentatif de l'écoulement principal de l'Orbiel.

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_SPRISR_orb_8 **Date de mise à jour :** 05/10/2018
Auteur : DDTM 11



Mur de hangar

MARQUE

ENQUÊTE DDE - 24/11/1999

Altitude de la référence (en m) : 97.320 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 97.93 m