Commune : **VAIRES-SUR-MARNE** | Rivière : **La Marne**

# Stade

**Commentaires :** chemin goudronné au droit du terrain de foot

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing
**Code :** SMYL18_MA_S_114 **Date de mise à jour :** 24/07/2018
**Auteur :** SPC SMYL



Vue du site - Auteur : SPC SMYL

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.64472739 / Y: 48.86486490
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 673936.54 / Y: 6862817.94
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6447274 / Y: 48.8648649
**Code Hydro:** F---0100 **Rive de référence:** Droite

# 3 Février 2018

Altitude calculée de l'eau : **40.747 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépots sur le sol

## GÉNÉRAL

**Code :** SMYL18_MA_R_114_1 **Date de mise à jour :** 31/05/2022
**Auteur :** SPC SMYL

Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

## REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 40.747 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.747 m