Commune : **ETANG-SUR-ARROUX** | Rivière : **L' Arroux**

Virage Rue du Champ d'Arroux / Champ de Foire

Commentaires : Laisse de crue sur la chaussée de la rue du Champ d'Arroux, dans le virage au niveau du Champ de Foire.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI1801ARR_S_03 **Date de mise à jour :** 25/07/2018
Auteur : SPC LCI



Site et repère de la crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.18928200 / Y: 46.86504100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 790591.71 / Y: 6641223.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.189282 / Y: 46.865041
Code Hydro: K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **273.024 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

GÉNÉRAL

Code : LCI1801ARR_R_03_1 **Date de mise à jour :** 19/11/2018
Auteur : SPC LCI

Repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DE JANVIER 2018 SUR LE BASSIN DE L'ARROUX. - 28/02/2018

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 27/02/2018

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 273.024 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 273.024