Commune : **BRETEUIL** | Rivière : **L' Iton**

Chaussée devant le N°570 rue du Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205295052 **Date de mise à jour :** 08/08/2024
Auteur : SPC.SACN



Rue du moulin vers l'aval (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.91924168 / Y: 48.83583730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 547283.81 / Y: 6861543.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9192417 / Y: 48.8358373
Code Hydro: H43-0400 **Rive de référence:** Gauche

5 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **163.68 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Le débordement de l'Iton a fortement érodé la chassée de la rue du Moulin. Le niveau maximum de l'inondation n'a pas pu être déterminé à cet endroit précis.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807260658 **Date de mise à jour :** 08/08/2024
Auteur : SPC.SACN

Dégâts générés par le débordement de l'Iton (photo SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 6 JUIN 2018 - 06/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 23/04/2019

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Laisses d'inondation sur le grillage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 163.680 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.68