Commune : **BRETEUIL** | Rivière : **L' Iton**

# Haie au n°94 rue du Fourneau

**Commentaires :** Haie dans le jardin du n°94 rue du Fourneau.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202205295052_1 **Date de mise à jour :** 09/08/2024
**Auteur :** SPC.SACN



A proximité du n°94 rue du Fourneau (SPC SACN)

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.91321238 / Y: 48.83251020
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 546831.62 / Y: 6861185.71
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.9132124 / Y: 48.8325102
**Code Hydro:** H43-0400 **Rive de référence:** Gauche

## 5 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **168.21 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201807261626 **Date de mise à jour :** 30/04/2019
**Auteur :** SPC.SACN

Dépôt de brindille sur la haie (photo SPC SACN)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **Repère calculé :** Non
**Pérennité :** Aucune
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 6 JUIN 2018 - 06/06/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands

## CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 23/04/2019

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Description référence du repère :** Laisse d'inondation sur la haie.
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 168.210 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 168.21