Commune : **CONFLANS-EN-JARNISY** | Rivière : **L' Orne**

Parking de Leclerc Route de Jeandelize

Commentaires : repère : X 906843.084
: Y 6899876.638

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : WEB_S_201810052713 **Date de mise à jour :** 07/11/2018
Auteur : DDT54_PR-GC_MH



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.83644290 / Y: 49.16521100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 906843.08 / Y: 6899876.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8364429 / Y: 49.165211
Code Hydro: A8--0100 **Rive de référence:** Droite

3 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **188.75 m**

Nature de l'inondation :

Commentaires : repère : X 906843.084
: Y 68998876.638

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201810052837 **Date de mise à jour :** 06/09/2019
Auteur : DDT54_PR-GC_MH

Trace du maximum de la crue sur un poteau de l'abris à caddy du parking du Leclerc

MARQUE

Texte : Parking de Leclerc Route de Jeandelize
Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 54 (JUIN 2016) - 15/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT GÉOMÈTRES - 03/06/2016

Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 188.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 188.75