Commune : **CEZY** | Rivière : **L' Yonne**

D134 aval RD du pont, portique rouge et blanc, accès camping

Commentaires : Au sol au niveau du portique d'entrée

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : SMYL18_YO_S_25 **Date de mise à jour :** 09/10/2018
Auteur : SPC SMYL



Vue du site – SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.34447621 / Y: 47.99512752
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 725693.18 / Y: 6766138.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3444762 / Y: 47.9951275
Code Hydro: F3--0200 **Rive de référence:** Droite

25 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **76.217 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse sur muret

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_YO_R_25_1 **Date de mise à jour :** 28/01/2020
Auteur : SPC SMYL

Vue de la marque – SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/01/1970

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 03/08/2018

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 76.217 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 76.217 m