Commune : **NEUVILLE-SUR-OISE** | Rivière : **L' Oise**

Pont de Neuville amont rive droite

Commentaires : la photo de gauche montre le repère de crues et la partie droite le pic de crue en janvier 2018 l'échelle est face à l'Oise et inaccessible pendant la crue le niveau relevé sur l'échelle 23,37m pour 2018 et 24,88 en 1910 (1,86m sur l'échelle)

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201811281209 **Date de mise à jour :** 20/01/2020
Auteur : M Jacquin - DDT95



partie gauche photo échelle de crues partie droite pic de crue 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.05745650 / Y: 49.01387500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631052.46 / Y: 6879741.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0574565 / Y: 49.013875
Code Hydro: H---0100 **Rive de référence:**

29 Janvier 2018

Nature de l'inondation :

Commentaires : zéro de l'échelle à 23,02m NGF crue 2018 0,35m sur l'échelle soit 23,37m à rapprocher de 1995 avec 23,39m 1910 dépasse ce niveau de 1,49m

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811281723 **Date de mise à jour :** 22/09/2021
Auteur : M Jacquin - DDT95

MARQUE

Texte : partie gauche de la photo repére face à l'Oise sur le pilier face au chemin de halage
Maximum de l'inondation : Oui