Commune : **LAVAL** | Rivière : **La Mayenne**

119 Rue de la Filature

Commentaires : Entrée de la maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 2018_MAY_S_134 **Date de mise à jour :** 06/12/2018
Auteur : SPC MLA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.77098110 / Y: 48.08395140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 419314.03 / Y: 6782656.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7709811 / Y: 48.0839514
Code Hydro: M---0090 **Rive de référence:** Gauche

1966

Altitude calculée de l'eau : **49.21 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Seuil de la maison. Provenance : de la Mayenne.

GÉNÉRAL

Code : 2018_MAY_R_134_1 **Date de mise à jour :** 08/01/2019
Auteur : SPC MLA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 49.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 49.21

Commune : **LAVAL** | Rivière : **La Mayenne**

119 Rue de la Filature

Commentaires : Entrée de la maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 2018_MAY_S_134 **Date de mise à jour :** 06/12/2018
Auteur : SPC MLA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.77098110 / Y: 48.08395140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 419314.03 / Y: 6782656.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7709811 / Y: 48.0839514
Code Hydro: M---0090 **Rive de référence:** Gauche

1974

Altitude calculée de l'eau : **49.59 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau de la deuxième marche de la porte d'entrée face à la maison, coté Mayenne. Durée : 48H. Provenance : de la Mayenne. Vitesse : calme dans le jardin.

GÉNÉRAL

Code : 2018_MAY_R_134_2 **Date de mise à jour :** 08/01/2019
Auteur : SPC MLA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 49.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 49.59