Commune : **SAINT-BOHAIRE** | Rivière : **La Cisse Landaise**

Moulin de Sudon – Cour

Commentaires : Cour du moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : CER_CIS08_S_6112 **Date de mise à jour :** 11/12/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Site et repère de 1961 en 2008 (source : CEREMA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.26860000 / Y: 47.65573000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 570044.56 / Y: 6729796.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2686 / Y: 47.65573
Code Hydro: K4837000 **Rive de référence:** Gauche

1961

Altitude calculée de l'eau : **88.75 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage : laisse peu fiable située dans la cour au droit de l'habitation.

GÉNÉRAL

Code : CER_CIS08_R_6112_1 **Date de mise à jour :** 15/07/2019
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Repère de 2001 (source : CEREMA, 2008)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA CISSE, RECENSEMENTS 2008-2009 - 31/08/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 88.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 88.75