Commune : **BRACIEUX** | Rivière : **Le Beuvron**

N°9 bis rue Roger Brun

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CER_BVR18_S_69 **Date de mise à jour :** 11/12/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site (source : CEREMA, 2018)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.53851500 / Y: 47.55195900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 590087.95 / Y: 6717860.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.538515 / Y: 47.551959
Code Hydro: K4--0220 **Rive de référence:** Gauche

Mai 2015

Altitude calculée de l'eau : **77.51 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Arrivée 30 cm en dessus du TN du pilier du portail. Source : témoignage propriétaire. Fiabilité du témoignage : fiable.

GÉNÉRAL

Code : CER_BVR18_R_69_1 **Date de mise à jour :** 19/12/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du repère (source : CEREMA, 2018)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2018 PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE CRUES SUR LE BEUVRON -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA 2018 - 16/03/2018

Méthode : Autre
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 77.210 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 77.51