Commune : **LAMOTTE-BEUVRON**

# N°5 rue des Michalons

**Commentaires :** Hydrographie : Ancien canal de la Sauldre

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre
**Code :** CER_BVR18_S_152 **Date de mise à jour :** 11/12/2018
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site (source : CEREMA, 2018)

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.02366400 / Y: 47.59639100
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 626632.65 / Y: 6722232.71
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.023664 / Y: 47.596391

## Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **111.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Arrivée 57 cm au-dessus du TN de la dépendance. Source : témoignage propriétaire. Fiabilité du témoignage : fiable.

## GÉNÉRAL

**Code :** CER_BVR18_R_152_1 **Date de mise à jour :** 11/12/2018
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du repère (source : CEREMA, 2018)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LE BEUVRON, RECENSEMENT 2018 - 26/03/2018

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA 2018 - 12/03/2018

**Méthode :** GPS
**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre
**Commentaires sur le nivellement :** Précision verticale = 0.015 m
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 111.350 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.570 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 111.92