Commune : **CAEN** | Rivière : **L' Orne**

Mur sous la fenêtre- rue de Cardiff

Commentaires : Mur en pierre de la façade du bar en dessous de la fenêtre.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : ORNEYR3_S_02 **Date de mise à jour :** 29/04/2024
Auteur : SPC.SACN



Etablissement à l'angle du cours Caffarelli et de la rue de Cardiff. Photo prise depuis la rue de Cardiff.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.34138200 / Y: 49.18056900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 456427.62 / Y: 6903023.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.341382 / Y: 49.180569
Code Hydro: I2--0200 **Rive de référence:** Gauche

26 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **5.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau de la deuxième pierre sous la fenêtre.

GÉNÉRAL

Code : ORNEYR3_R_02_01 **Date de mise à jour :** 08/02/2019
Auteur : SPC.SACN

Bistrot – Cours Caffarelli (photo Laboratoire CEREMA Normandie-Centre de Blois)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAHIER DE LAISSES D'INONDATIONS DE L'ORNE - 01/06/2014

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT LABORATOIRE CEREMA NORMANDIE-CENTRE DE BLOIS

Méthode : Méthode combinée
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.57