Commune : **POLIGNAC** | Rivière : **La Borne**

Pont des Estreys

Commentaires : Ce repère de crue de type clou a disparu.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : PEV_S_13 **Date de mise à jour :** 25/02/2022
Auteur : SPC LCI

Photo Avril 2007

Photo du site (source : cabinet LEURENT)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.81912770 / Y: 45.06848000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 764466.7 / Y: 6441359.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8191277 / Y: 45.06848
Code Hydro: K02-0300 **Rive de référence:** Gauche

2 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **676.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Clou peint en orange en bord de chaussée coté aval, rive gauche, face à l'extrémité du mur. État du repère de crue, le 09/05/09 : repère à poser sur un poteau à + 0,74 m au dessus du clou. Ce Clou a disparu en 2021

GÉNÉRAL

Code : PEV_R_13_1 **Date de mise à jour :** 25/02/2022
Auteur : SPC LCI



Photo Avril 2007

Photo du repère (source : cabinet LEURENT)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR LE CABINET LAURENT POUR LE SICALA 43 -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : SICALA 43

NIVELLEMENT PAR LE CABINET LAURENT - 31/07/2008

Méthode : Non renseigné
Organisme : SICALA 43
Commentaires sur le nivellement : Repère nivelé à partir de la croix peinture jaune au sol de la D113a à l'axe du portail vert de la parcelle 100.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 676.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 676.02