Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

Aval D6009 à proximité du canal de dérivation de Coursan

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_582 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.06364358 / Y: 43.24378090
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 705172.35 / Y: 6238289.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0636436 / Y: 43.2437809
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **5.077 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_582_1 **Date de mise à jour :** 16/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

NIVELLEMENT INITIAL - 15/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.077 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.077