Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

Brèche du Canal du Gailhousty

Commentaires : Près des digues de l'Estagnol. Longueur approximative 100 m. Départ de la brèche, canal d'irrigation se jetant dans le canal du Gailhousty. Brèche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_624 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.98916700 / Y: 43.26277790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 699119.89 / Y: 6240399.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.989167 / Y: 43.2627779
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Non renseigné

15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_624_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11