Commune : **SALLELES-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

Le Purgatoire, proche d'une ruine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_767 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.96901238 / Y: 43.26340370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 697482.47 / Y: 6240469.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9690124 / Y: 43.2634037
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **10.605 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_767_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

NIVELLEMENT INITIAL - 13/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 10.125 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.605