Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

Lieu dit Coutelle Angle Bâtiment

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_591 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03227488 / Y: 43.25598000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702622.44 / Y: 6239644.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0322749 / Y: 43.25598
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **6.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_591_1 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

NIVELLEMENT INITIAL - 14/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.5 m