Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

route communale entre Ricardelle et Pontserme

Commentaires : à proximité du château d'eau

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_632 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée





Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04028164 / Y: 43.26942020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703272.26 / Y: 6241138.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0402816 / Y: 43.2694202
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_632_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m