Commune : **MONTFORT-SUR-MEU** | Rivière : **Le Garun**

Lavoir sur le Garun rue des Arcades

Commentaires : La campagne de terrain du bureau d'études DHE en 2015 a permis de relever à partir de photographies une laisse de la crue du 2 janvier 2014. Une contributrice a relevé, sur le même site, une photographie de la crue du 16 janvier 2018, sans nivellement.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : 35188-001 **Date de mise à jour :** 24/02/2022
Auteur : FOUVILLE Carole

Lavoir sur le Garun rue des Arcades

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.95518330 / Y: 48.13872200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 331653.73 / Y: 6793600.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.9551833 / Y: 48.138722
Code Hydro: J7344000 **Rive de référence:** Droite

16 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photo prise de l'Hôtel Communauté au moment de la crue par une internaute

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201905285106 **Date de mise à jour :** 24/02/2022
Auteur : FOUVILLE Carole


Inondation du Garun 16/01/2018

MARQUE

Texte : Inondation du Garun 16/01/2008 15h39
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : INTERNAUTE -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme : Particulier

Commune : **MONTFORT-SUR-MEU** | Rivière : **Le Garun**

Lavoir sur le Garun rue des Arcades

Commentaires : La campagne de terrain du bureau d'études DHE en 2015 a permis de relever à partir de photographies une laisse de la crue du 2 janvier 2014. Une contributrice a relevé, sur le même site, une photographie de la crue du 16 janvier 2018, sans nivellement.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : 35188-001 **Date de mise à jour :** 24/02/2022
Auteur : FOUVILLE Carole

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.95518330 / Y: 48.13872200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 331653.73 / Y: 6793600.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.9551833 / Y: 48.138722
Code Hydro: J7344000 **Rive de référence:** Droite

Lavoir sur le Garun rue des Arcades

2 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **34.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : 35188-001-2014 **Date de mise à jour :** 24/02/2022
Auteur : SPC VCB

niveau d'eau en-dessous des arches du lavoir

MARQUE

Texte : niveau d'eau en-dessous des arches du lavoir
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU EN-DESSOUS DES ARCHES DU LAVOIR - 04/03/2016

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : niveau d'eau en-dessous des arches du lavoir
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 34.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.35