Commune : **SAINT-MALO**

Portail d'accès à l'ENIM (Anse de Solidor)

Commentaires : ENIM = Etablissement National des Invalides de la Marine.
Le site de référence est sur le pilier central du portail d'accès.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : WEB_S_201905281715 **Date de mise à jour :** 29/05/2019
Auteur : StMaloAgglo

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.02090630 / Y: 48.63393400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 330272.38 / Y: 6848842.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0209063 / Y: 48.633934

10 Mars 2008

Nature de l'inondation : **Submersion marine** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Au matin du 10 mars 2008, à la pleine mer de 7h57 (12,81 m à Saint-Malo), les quais de Solidor sont submergés. La surcote de cette pleine mer est évaluée par le Shom à 0,60 m.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201905284938 **Date de mise à jour :** 16/10/2024
Auteur : StMaloAgglo



Repère de submersion installé en aout 2024

MARQUE

Texte : Submersion marine du 10 mars 2008 au niveau du portail de l'ENIM
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAINT MALO AGGLOMÉRATION - 28/05/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation