Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

# Ecole élémentaire du Poan Ben

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons
**Code :** SPC VCB 29600-014 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
**Auteur :** SPC VCB



Vue d'ensemble de l'entrée de l'école

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82277960 / Y: 48.57625700
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 197320 / Y: 6852401.99
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8227796 / Y: 48.576257
**Code Hydro:** J26-0300 **Rive de référence:** Droite

## 3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **10.94 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

## GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29600-014a **Date de mise à jour :** 06/02/2021
**Auteur :** SPC VCB

laisse de crue à l'intérieur de la cour de l'école

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Moyen
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** CEREMA Ouest

## NIVELLEMENT EXTÉRIEUR À RÉALISER - 25/06/2019

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** GEOMEXPERT
**Commentaires sur le nivellement :** Laisse de la crue nivelée à 10.94m dans la cour de l'école au niveau du 3éme poteau de la rambarde (cf photo), reporté à l'extérieur de l'école.
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** trottoir à l'angle gauche face à la porte d'entrée de l'école maternelle
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 10.860 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.080 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.94