Commune : **NEMOURS** | Rivière : **Le Loing**

Eglise Saint-Jean Baptiste

Commentaires : marque gravée sur le pilier droit sous le porche d'entrée de l'église

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201612263205 **Date de mise à jour :** 27/06/2019
Auteur : carine91



Pilier droit du porche de l'église St-Jean-Baptiste de Nemours

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69629220 / Y: 48.26712200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677463.83 / Y: 6796352.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6962922 / Y: 48.267122
Code Hydro: F4--0200 **Rive de référence:** Gauche

1er Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque au feutre sur le deuxième pilier gauche de la nef (évident depuis l'entrée dans l'église)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201906274134 **Date de mise à jour :** 27/06/2019
Auteur : F. Pasquet

Vue de la situation de la marque

MARQUE

Texte : 2016
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SMYL - 26/06/2019

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

ESTIMATION - 27/06/2019

Méthode : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Commentaires sur le nivellement : Estimation à l'oeil
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Sol de l'église au pied du deuxième pilier gauche de la nef
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m