Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment de commerce , 39 PLACE DES OTAGES

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29151-011 **Date de mise à jour :** 28/06/2019
Auteur : SPC VCB



Devanture du bâtiment de commerce

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82869160 / Y: 48.57743730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196896.84 / Y: 6852570.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8286916 / Y: 48.5774373
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

24 Décembre 2013

Altitude calculée de l'eau : **6.06 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Niveau d'eau sur la plinthe selon les souvenirs du témoin.
Fiabilité moyenne.

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29151-011a **Date de mise à jour :** 23/09/2019
Auteur : SPC VCB

Report à l'extérieur du magasin - point de nivellement

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR AU NIVEAU DE L'ANGLE DU MUR GAUCHE DU MAGASIN - 28/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à l'intérieur du magasin (Rez-de-Chaussée du magasin au droit de la plinthe) à 5.89m + 0.17m = 6.06m. Report à l'extérieur trottoir au niveau de l'angle du mur gauche du magasin nivelé à 5.81m + 0.25m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : trottoir au niveau de l'angle du mur gauche du magasin
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.810 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.06