Commune : **LA REDORTE** | Rivière : **L' Argent-Double**

35 rue de l'argent double

Commentaires : Sur le tuyau pluvial au coin de la rue

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_909 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65524732 / Y: 43.25377790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671986.69 / Y: 6239459.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6552473 / Y: 43.2537779
Code Hydro: Y1430540 **Rive de référence:** Droite

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **55.956 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque à la bombe de peinture sur tuyau pluviale de la toiture

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_909_1 **Date de mise à jour :** 30/07/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 27/11/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 54.446 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.956