Commune : **TREBES** | Rivière : **L' Aude**

Rue du 8 mai

Commentaires : Façade de maison

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_1132 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.44143814 / Y: 43.20957570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654578.84 / Y: 6234645.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4414381 / Y: 43.2095757
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **85.28 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur la façade de la maison

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_1132_1 **Date de mise à jour :** 27/08/2019
Auteur : SPC MO



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 17/10/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Pas de porte de la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 83.390 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 85.28