Commune : **SAINT-COUAT-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

Lieu-dit Les Rivieres, pont SNCF sur D111

Commentaires : pont SNCF

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_1086 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62621120 / Y: 43.21655940
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 669607.76 / Y: 6235333.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6262112 / Y: 43.2165594
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Sur le talus

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_1086_1 **Date de mise à jour :** 18/08/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 20/11/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Commentaires sur le nivellement : sol
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 57