Commune : **LA REDORTE** | Rivière : **L' Argent-Double**

D72, apres le pont en allant vers le Nord

Commentaires : Station de pompage

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_929 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65368924 / Y: 43.25663380
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671861.48 / Y: 6239777.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6536892 / Y: 43.2566338
Code Hydro: Y1430540 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **58.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A coté du pilier, avec la cote de 1999

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_929_1 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 27/11/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Commentaires sur le nivellement : sommet de la laisse
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : sommet de la laisse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 58.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.62 m