Commune : **FELINES-MINERVOIS**

# Confluence Ognon ruisseau des Merlaux

**Commentaires :** Marque de peinture rouge - rive gauche du Merlaux

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** AUDE18_S_872 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
**Auteur :** SPC MO




Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.60181411 / Y: 43.32946560
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 667687.38 / Y: 6247894.1
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6018141 / Y: 43.3294656

# 15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **155.16 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Sur la roche (enrochement) au niveau de la mise à l'eau

## GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18_R_872_1 **Date de mise à jour :** 22/08/2019
**Auteur :** SPC MO

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** OTEIS

## NIVELLEMENT INITIAL - 23/10/2018

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** OTEIS
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Sol chaussée vers passage à gué
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 153.560 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.600 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 155.16 m