Commune : **LA REDORTE**

Impasse de l'observatoire #2

Commentaires : Portillon arrière du n23 - rive gauche du rivassel

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_936 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65199829 / Y: 43.25007730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671720.88 / Y: 6239049.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6519983 / Y: 43.2500773

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **56.77 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Site ou les débordements passent de la RD vers la RG

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_936_1 **Date de mise à jour :** 25/08/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 17/10/2018

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Chaussée / portillon
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 56.290 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.77 m