Commune : **JOINVILLE** | Rivière : **La Marne**

Canal urbain Joinville

Commentaires : RD canal, Locaux à louer et entreprise Del Bonta Meubles, Rampe d'accès arrière boutique

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : SAMA0118_S_MM_42 **Date de mise à jour :** 07/08/2019
Auteur : Cerema Est



CEREMA 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.14077208 / Y: 48.44464930
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 858298.73 / Y: 6818187.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1407721 / Y: 48.4446493
Code Hydro: F---0100 **Rive de référence:** Droite

Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **185.4 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Trait rouge sous la rampe d'accès - 31cm à partir du rebord du muret

GÉNÉRAL

Code : SAMA0118_R_MM_42_1 **Date de mise à jour :** 25/03/2022
Auteur : Cerema Est

CEREMA 2018

MARQUE

Texte : Trait rouge sous la rampe d'accès - 31cm à partir du rebord du muret
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA MARNE AMONT ET LA MARNE DER APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 24/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2019

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 185.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 185.4