Commune : **JOINVILLE** | Rivière : **La Marne**

Point SNCF sur canal urbain de Joinville

Commentaires : Culée aval RG du canal

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : SAMA0118_S_MM_51 **Date de mise à jour :** 07/08/2019
Auteur : Cerema Est



CEREMA 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.14168822 / Y: 48.43707720
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 858389.28 / Y: 6817347.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1416882 / Y: 48.4370772
Code Hydro: F---0100 **Rive de référence:** Gauche

Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **186.902 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Trait rouge à 45cm du sol

GÉNÉRAL

Code : SAMA0118_R_MM_51_1 **Date de mise à jour :** 25/03/2022
Auteur : Cerema Est

CEREMA 2018

MARQUE

Texte : Trait rouge à 45cm du sol
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA MARNE AMONT ET LA MARNE DER APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 24/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2019

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 186.902 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 186.902 m