Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

petit bâtiment du centre hospitalier

Commentaires : Bâtiment du centre hospitalier coté Queffleuth

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : DHE2015MO_S_38 **Date de mise à jour :** 05/09/2019
Auteur : SPC VCB



Bâtiment du centre hospitalier coté Queffleuth - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83321210 / Y: 48.57307000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196522.66 / Y: 6852115.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8332121 / Y: 48.57307
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Droite

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **9.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-045a **Date de mise à jour :** 23/09/2019
Auteur : SPC VCB

Laisse de crue sur la porte au niveau du crayon

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/06/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SEUIL DU PANNEAU DROIT DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON - 27/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil du panneau droit de la porte d'entrée de la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.600 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.090 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.69 m