Commune : **PEZENS** | Rivière : **La Rougeanne**

Entre D38 et D6113, proche les Molières #10

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE_2018_S_224 **Date de mise à jour :** 02/10/2019
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23159971 / Y: 43.25811840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637568.17 / Y: 6240185.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2315997 / Y: 43.2581184
Code Hydro: Y1350520 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **114.975 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux - elements sableux et grossiers selon l endroit

GÉNÉRAL

Code : AUDE_2018_R_224_1 **Date de mise à jour :** 16/12/2020
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 16/10/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : TOPODOC

NIVELLEMENT INITIAL - 13/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : TOPODOC
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 114.975 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.975