Commune : **CARCASSONNE**

Rivière : **Le ruisseau de Malepère**

4 Saint-Vincent #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE_2018_S_403 **Date de mise à jour :** 02/10/2019
Auteur : SPC MO



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.29902947 / Y: 43.19353920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642982.89 / Y: 6232955.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2990295 / Y: 43.1935392
Code Hydro: Y1230520 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **127.251 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux

GÉNÉRAL

Code : AUDE_2018_R_403_1 **Date de mise à jour :** 02/12/2020
Auteur : SPC MO

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 16/10/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : TOPODOC

NIVELLEMENT INITIAL - 16/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : TOPODOC
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 127.251 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.251